

**Акт
выявления бесхозяйного объекта инженерно-коммунального
назначения**

г. Москва 12.08.2026.

Комиссия в составе:

1. ПАО «МОЭК Филиал № 2 директор предприятия 2 Быков Д.П.

2. Управа района Коптево – Начальник отдела ЖКХ и Б Горская Н.В.

3. КП «МЭД»

4. ГБУ «Жилищник района Коптево» Главный инженер Данкин Н.В.

выявила и произвела обследование объекта инженерно-коммунального назначения,
расположенного по адресу: **Черепановых пр., д. 46 Б, стр. 1.**

4. В результате обследования установлено:

4.1. Правообладатель: - .

4.2. Вид объекта: **тепловой ввод**

4.3. Наличие присоединения к сетям: .

4.4. Год постройки: - **1988-1990.**

4.5. Диаметр (мм): **200** .

4.6. Протяженность: **15,45м.**

4.7. Материал труб: .

4.8. Глубина заложения: .

4.9. Наполнение:

4.10. Наличие технической документации: .

5. Установлено следующее:

5.1. Замечания:

Множественная коррозия трубопровода


5.2. Заключение (выводы):

Тепловой ввод на балансе ПАО «МОЭК», КП «МЭД», ГБУ «Жилищник района Коптево» не
числится.

Представители:

 / Начальник отдела ЖКХиБ Горская Н.В.

 / Главный инженер Данкин Н.В.

 / директор предприятия 2 филиала 2 ПАО «МОЭК» Быков Д.П.

_____/

д.46А

ОДПУ (пр. Черепановых, д.46А)

п9

$2d_{OT} = 100$

$d_{ГВС1} = 80$

$d_{ГВС1Ц} = 80$

$L = 20.00$

$2d_{OT} = 133/225$

$d_{ГВС1} = 140/180$

$d_{ГВС1Ц} = 110/145$

$L = 65.80$

$2d = 219/315$

$L = 41.82$

$2d = 200$

$L = 142.34$

$2d = 200$

$L = 15.45$

к912/8

$2d_{OT} = 100$

$d_{ГВС1} = 100$

$d_{ГВС1Ц} = 80$

$L = 6.00$

$2d_{OT} = 89/160$

$d_{ГВС1} = 90/125$

$d_{ГВС1Ц} = 75/110$

$L = 98.05$

02-06-1209/020

д.46Б, стр.1

$2d_{OT} = 89/160$

$d_{ГВС1} = 110/145$

$d_{ГВС1Ц} = 90/125$

$L = 28.00$

$2d = 89/160$

$L = 58.65$

д.46Б

$2d = 50$

$L = 82.50$

д.7А