

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2026г.

Акт
выявления бесхозного объекта инженерно-коммунального назначения

г. Москва

" 01 " 06 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Представитель Префектуры САО в лице _____;

Представитель Управы р-на «Восточное Дегунино» в лице _____;

Представитель ПАО «МОЭК» в лице Гаршин Дмитрий Иванович Д.И. _____;

выявила и произвела обследование объекта инженерно-коммунального назначения, расположенного по адресу: г. Москва, **Керамический проезд, д. 55, корп. 3.**

2. В результате обследования установлено:

2.1. Правообладатель: не установлен

2.2. Вид объекта:

Тепловая распределительная сеть на участках от **«Керамический пр., д.55, корп.3 - тчк. №55А».**

2.3. Наличие присоединения к сетям:

прямое технологическое присоединение к сетям ПАО «МОЭК»

2.4. Год постройки: - 1994г

2.5. Диаметр (мм): - ЦО 2Ду65мм

2.6. Протяженность: - 51м

2.7. Материал труб: н/ж в ППУ

2.8. Глубина заложения: 1,7м

2.9. Наполнение: вода

2.10. Наличие технической документации: - отсутствует

3. Установлено следующее: Балансовая принадлежность тепловой распределительной сети не установлена, балансодержатель не определен.

3.1. Замечания:

3.2. Заключение (выводы):

Тепловая распределительная сеть на участке: Керамический пр., д.55, корп.3 - тчк. №55А на балансе ПАО «МОЭК», Управы района «Восточное Дегунино» не числится;

Представители:

Представитель Префектуры CAO _____


Представитель Управы р-на «Восточное Дегунино» _____

Представитель ПАО «МОЭК» _____



Приложение - схема расположения объекта.

Схемы расположения тепловых сетей



Адрес: Керамический пр., д.55, корп.3

Кадастровый номер: 77:09:0002028:15896